



**CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA**  
**Estado do Espírito Santo**

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA-ES**

*Exmo. Sr. Josemar Machado Fernandes*

Oiência em Sessão

**INDICAÇÃO Nº. 40/2018**

Dia 12 / 09 / 2018

**INDICA MANUTENÇÃO E REPARO NA RUA EM  
FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO  
VIVACQUA**

O vereador **Paulo Caldeira Burock Junior**, PDT, com assento nesta Casa de Leis, vem à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Atílio Vivácqua - ES, indicar a medida de relevante interesse público, que a seguir passa a expor.

*Considerando que o alto fluxo de veículos pesados como carretas e caminhões que transitam na rua em frente à Câmara Municipal com destino às empresas de Mármore e granitos;*

*Considerando que na lateral da tampa de concreto-foto em anexo- fixada na rua entre a CMAV o estúdio de Beleza R&M Carvalho, existe um buraco que oferece perigo às pessoas e veículos que por ali circulam*


Pelo exposto, Indico:

**Que seja realizado reparo e manutenção nas laterais da tampa de concreto que se encontra no centro da rua em frente à Câmara Municipal de Atílio Vivacqua para melhor atender aos munícipes e evitar acidentes futuros.**

Atenciosamente,

Atílio Vivácqua, 03 de setembro de 2018.

**Paulo Caldeira Burock Junior**  
Vereador - PDT



*"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!"*

